

2	Блок контейнер для общежития	71022	шт.	1,000	Условно пригодное
---	------------------------------	-------	-----	-------	-------------------

Заключение комиссии:

Блок-контейнер с тамбуром, бывший в эксплуатации. Размер контейнера 6*2,45. С наружной стороны имеются механические повреждения профлиста, а также коррозия на металлическом каркасе. Деревянная дверная рама перекошена, плохое примыкание дверного полотна, оконная рама рассохлась и начала гнить. Кровля течет. Внутренняя отделка стен оргалит - имеются плесень и деформация материала, утеплитель пропитан водой. Отделка потолка из оргалит частично сгнила и отвалилась из-за протечки кровли, утеплитель пропитан водой. Напольное покрытие отсутствует, половые доски местами сгнили. Требуется проведение ТО электрики, часть проводки отсутствует. Требуется проведение капитального ремонта. Имущество, расположенное в контейнере оценке, не подлежит. Дата принятия к учету 30.11.2011.