

7	Блок контейнер для общежития	71029	шт.	1,000	Условно пригодное
---	---------------------------------	-------	-----	-------	-------------------

Заключение комиссии: Блок-контейнер с тамбуром, бывший в эксплуатации. Размер контейнера 6\*2,45. С наружной стороны имеется коррозия на металлическом каркасе. Контейнер с тамбуром, внутренняя отделка стен и потолка ДВП, имеются значительные следы от протечек кровли и стен, вздутие и плесень, деформация материала. Электрика отсутствует. Оконная и дверная рама рассохлись, выпадает дверное полотно. Напольное покрытие линолеум почернел, имеются повреждения в виде дыр, половые доски сгнили. Требуется проведение капитального ремонта. Дата принятия к учету 30.11.2011 г.