

АКТ

приложение №3

осмотра транспортного средства (механизма)

«14» июля 2025г.

Члены комиссии: от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)

(Подпись)

Г.А. Белоусов
(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)

(Подпись)

А.А. Дорошев
(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

от ИА ПАО «Россети Московский регион»

Руководитель ДТО
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика
объекта основных средств:

Дизельная электростанция SDMO
V440.320 кВт в кожухе

ДГУ в кожухе

2011

SDMO
V440.320

083-00000003251

2011

Дата приобретения

Марка

15.08.2011

Дата ввода в эксплуатацию

Тип

Год выпуска

486794,74

Остаточная стоимость

Регистрационный знак

8985 м-ч

Пробег (км), наработка (мото. час.)

Инв.№

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
V440C211008912	Stamford S4L1D-G41	Б/Н	Отсутствует.		-	-	-	-	-	Альт Stamford S4L1D-G41

Техническое состояние / Комплектность:

(указать имеющиеся неисправности)

(при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)

Установка ДГУ неисправна: Прогиб плоскости блока цилиндров и головки блока выше допустимых значений, накипь белого цвета на прокладке головки блока и в цилиндрах двигателя, следы побежалости (перегрева) в верхней части цилиндров, на выпускных клапанах, эмульсия в масляном поддоне, жидкость в цилиндрах двигателя указывает на общий перегрев двигателя и попадание охлаждающей жидкости в его цилиндры.

Причина перегрева двигателя связана с долгой работой ДГУ под большими нагрузками.

Заключение комиссии: Восстановление до требований безопасной эксплуатации экономически не целесообразно. Предлагается списать с баланса предприятия и утилизировать/реализовать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотографии: ДГУ (виды: спереди, сзади, с обеих боков); номерная табличка ДГУ;
2. Акт дефектовки ДГУ