



ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»

ИНН 2631024053, КПП 230901001, ОГРН 1022603620368
Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2
Тел: 8(800) 770-75-95, 8(861) 992-01-47, 8(900) 274-83-63
E-mail: ako@nsaudit.ru, ako-kr@nsaudit.ru, callcenter@nsaudit.ru
Сайт: www.nsaudit.ru

АУДИТ

КОНСАЛТИНГ

МСФО

ОЦЕНКА

ЭКСПЕРТИЗА

АУТСОРСИНГ

АКТ осмотра ТС

Дата осмотра: 09.08.2024


Место осмотра: Республика Татарстан, г. Казань, мкр. Кадышево, ул. Новая, д. 8/1

Задача осмотра: Определение технического состояния, потери качества

К осмотру предъявлено:

Объект оценки	Легковой автомобиль
Зав. № машины (VIN)	EANE1A1AEPA000846
Марка, модель	EVOLUTE i-PRO
Тип ТС	легковой
Год вып.	2022
Двигатель	DEV208N803398680077
Шасси	отсутствует
Кузов (кабина, прицеп)	EANE1A1AEPA000846
Цвет	белый
Мощность двигателя, л.с.	150
Рабочее напряжение (В)	470
Тип дв.	электрический
Тип кузова	легковой
КПП	автомат
Экологический класс	не определен
Разрешенная максимальная масса, кг	1969
Масса без нагрузки, кг	1577
Страна-производитель	Россия
Страна-изготовитель	Россия
ПТС	№164301053968018
Комплектация	Базовая
Владелец	АО «Сбербанк Лизинг»
Адрес регистрации ТС	н/д
Рег. №	О 974 РУ 716
Пробег, тыс. км	47,840 (на основе ср. значения установленных пробегов аналогичных ТС)
Техническое состояние	удовлетворительное

Внешний осмотр ТС



V вмятина
- царапина
O скол
X Отсутствует/разр.

Предъявленное на осмотр АМТС в наличии. Осмотр производился визуально без применения специальных технических средств определения состояния.

Результаты осмотра:

АКБ отсутствует. Облицовка передн. бампера – отсутств. Накладка декоративная передн. бампера лев. - отсутств. Решетка передн. бампера нижн. - отсутств. Накладка декоративная передн. бампера прав. - отсутств. Решетка радиатора- отсутств. Кронштейн передн. бампера прав. - отсутств. Поперечина передн. бампера-излом. Панель радиатора верхн. - деформация, излом. Панель радиатора прав.Панель радиатора прав. боковой. Крыло передн. прав.- излом. Подкрылок передн. прав. колеса-излом. Диск передн. прав. колеса-задиры. Бачок омывателя стекла- отсутств. Задний противотуманный фонарь прав. - отсутств. Фонарь задн. прав. в сборе-разрушен. Боковина прав. задн. часть деформация, изломы. Диск задн. прав. колеса- задиры. Шина задн. прав.-разрушение протектора. Фара прав. в сборе- отсутств. Лонжерон передн. прав.- деформация, сгибы. Арка передн. прав. колеса- деформация сгибы. Дверь задн. прав. – вмятина. Дверь передн. лев.-вмятины. Поперечина панели радиатора нижн. –



ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»

ИНН 2631024053, КПП 230901001, ОГРН 1022603620368
Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2
Тел: 8(800) 770-75-95, 8(861) 992-01-47, 8(900) 274-83-63
E-mail: ako@nsaudit.ru, ako-kr@nsaudit.ru, callcenter@nsaudit.ru
Сайт: www.nsaudit.ru

АУДИТ	КОНСАЛТИНГ	МСФО	ОЦЕНКА	ЭКСПЕРТИЗА	АУТСОРСИНГ
-------	------------	------	--------	------------	------------

деформация, сгибы. Порог двери прав. – вмятина. Дверь передн. прав. – сколы ЛКП в торце. Облицовка задн. бампера-задиры. Капот-сколы ЛКП.

Акт проверки составлен верно, присутствующие представители ознакомлены.

Представитель
ООО «Аудит-Консалтинг»

Представитель собственника

_____ / Алексеев А.В. / _____ / _____ /