

3

Блок контейнер для
общежития

71023

кв. м.

1,000

Условно пригодное

Заключение комиссии: Блок-контейнер бывший в эксплуатации. Размер контейнера 6*2,45. С наружной стороны имеются коррозия на металлическом каркасе. Деревянная дверная рама перекошена, плохое примыкание дверного полотна, оконная рама рассохлась и начала гнить. Внутренняя отделка стен ПВХ панели - имеются следы протечек и плесень, деформация материала. Отделка потолка из ПВХ панелей имеется деформация. Напольное покрытие линолеум затерт и местами порван, половые доски местами сгнили. Требуется проведение ТО электрики, часть проводки отсутствует. Требуется проведение капитального ремонта. Имущество, расположенное в контейнере оценке, не подлежит. Дата принятия к учету 30.11.2011.