

РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

Должник: Русалев Константин Александрович

Финансовый управляющий: Сергиенко Светлана Данисовна (ИНН 744201856386, СНИЛС 14083812042, рег.номер 22154) - член СОАУ "Меркурий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2).

Финансовый управляющий произвел самостоятельно оценку нижеследующего имущества должника по состоянию на 14.01.2026г.:

№ лота	Наименование (идентификационные характеристики)	Рыночная стоимость, руб.
1	Колесное транспортное средство: марка: Hyundai, модель: Solaris, идентификационный номер (VIN): Z94CT51CACR056910, год выпуска: 2012	425 239,00 руб.

Оценка стоимости вышеуказанного имущества произведена финансовым управляющим, основываясь на анализе информации о ценовых предложениях аналогичных объектов, размещенных в сети Интернет (расчеты и копии использованной при расчете информации представлены в приложениях).

Приложение:

1. Расчеты и информация, использованная при расчетах.

Финансовый управляющий



Сергиенко Светлана Данисовна

Приложение. Ремонтная калькуляция.

Запасные части			
№ п/п	Наименование детали	Код детали	Стоимость, руб.
1	КРЫЛО П Л	663114L000	17 712,00
2	ФАРА Л В СБ	921014L000	58 274,00
3	УСИЛ КРЕПЛ БАМПЕРА Л	865631R000	451,00
4	БАМПЕР П	865114L000	9 572,00
Итого, стоимость деталей:			86 009,00

Ремонтные и окрасочные работы					
№ п/п	Наименование работ	Код работ	Стоимость н.ч., руб.	Кол-во н.ч.	Стоимость работы, руб.
1	КРЫЛО П Л - С/У	66300R0	880,00	0.6	528,00
2	ФАРА Л - С/У	92000R0	880,00	0.3	264,00
3	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЗАМЕНА	86512R0	880,00	0.1	88,00
4	БАМПЕР П - С/У	86510R0	880,00	0.8	704,00
5	МА00035+190000000000+		880,00	0	0,00
6	КРЫЛО П Л ОКРАСКА НОВ. ДЕ	99IFLTR	880,00	2.4	2 112,00
7	БАМПЕР П ОКРАСКА НОВ. ДЕ	99ADFTR	880,00	2.2	1 936,00
Итого, стоимость работ:					5 632,00

Расходные материалы					
№ п/п	Наименование материала	Код материала	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоимость, руб.
1	ЭМАЛЬ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		компл.	1,00	6 000,00
Итого, стоимость материалов:					6 000,00

Результаты расчета	
Стоимость деталей:	86 009,00
Стоимость ремонтных работ:	1 584,00
Стоимость окрасочных работ:	4 048,00
Стоимость материалов:	6 000,00
Итого, стоимость ремонта:	97 641,00

Фототаблица



Фото №2. Фото автомобиля



Фото №3. Фото автомобиля



Фото №4. Фото автомобиля




Фото №5. Фото автомобиля






Фото №6. Фото автомобиля



Фото №7. Фото автомобиля



Приложение №2. СТС+ПТС



Приложение №3. СТС+ПТС