


ООО "АНАСТАС"

Утверждаю
 / Фельдман И.Ю.
25.04.2025 г.
(подпись)

Дефектная ведомость №12

Автомобиль: HYUNDAI Santa Fe
VIN номер: KMHSU81XDGU621560

Дата выпуска автомобиля: 22.12.2015
Пробег: 99565 км

Владелец: Бикбулатов Даниил Раисович

Телефон: 89656511112

В результате полного осмотра автомобиля были выявлены
нижеперечисленные детали требующие замены:

Наименование	Стоимость, руб.
1.Стекло лобовое	16800
2.Капот	21800
3.Фара передняя правая	45700
4.Фара передняя левая	46400
5.Бампер передний	27700
6.Радиатор охлаждения	19040
7.Радиатор кондиционера	27000
8.Интеркулер	18890
9.Противотуманные фара правая	3600

10.Противотуманная фара левая	4300
11.Зеркало заднего вида правое	14000
12.Зеркало заднего вида левое	14000
13.Локер передний правый	1300
14.Локер передний левый	1400
15.Сиденья салона	45000
16.Дверь передняя правая	56600
17.Дверь передняя левая	48000
18.Дверь задняя правая	83300
19.Дверь задняя левая	51800
20.Фонарь задний правый	4300
21.Бампер задний	31100
22.Фонарь задний левый	4200
23.Комплект резины	58520
24.Комплект дисков	35040
Итого	679790

Общая стоимость деталей на сумму: шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто рублей 00 копеек

Необходим ремонт:

Наименование	Стоимость, руб.
Установка лобового стекла	10000
Установка капота	3000
Установка дверей (4шт)	10000

Установка переднего бампера	3000
Установка заднего бампера	3000
Установка зеркал заднего вида(2 шт)	4000
Установка локеров (2 шт)	2000
Установка сидений	10000
Установка передних фар (2шт)	3000
Установка задних фонарей (2 шт)	2000
Установка противотуманных фар (2 шт)	2000
Шиномонтаж	2800
Установка радиатора охлаждения	4000
Установка интеркулера	1000
Установка радиатора кондиционера	3000
Требуется ремонт двигателя (при работе двигателя присутствует стук)	70000
КПП при переключении с 1 на 2 происходит удар (снятие+установка, перебор)	60000
Перебор задней ходовой части(замена саленблоков)	20000
Итого	212800

Общая стоимость работ на сумму: двести двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек.

Общая предварительная стоимость ремонта (работы +детали) составляет: 892 590 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Общая сумма затрат может измениться из-за объема непредвиденных работ возникших в процессе ремонта автомобиля.

Директор  Фельдман И.Ю

25.04.2025

