

17	Блок-контейнер для штаба	70926	шт.	1	Условно пригодное
----	--------------------------	-------	-----	---	-------------------

Заключение комиссии: Блок-контейнер бывший в эксплуатации. Размер контейнера 6*2,45. С наружной стороны имеется коррозия на металлическом каркасе и механические повреждения на металлопрофиле. Контейнер с тамбуром. Контейнер имеет 2 торцевые стены, 2-с боковые стены- легкие не несущие перегородки, так как является приставным элементом модульного штаба. Окно в наличии установлено. Кровля течет. Требуется проведение ТО электрики. Видимых следов протечек нет, но при дожде и таянии снега, стены и пол влажные. Напольное покрытие линолеум, имеются повреждения и деформация материала. Имущество, расположенное в контейнере, оценке не подлежит. Требуется проведение капитального ремонта. Применение блок контейнера, как отдельное строение возможно при монтаже боковых стен и дверного проема. Дата принятия к учету 30.11.2011.