

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дата и время принятия ТС к хранению: «26» февраля 2025 г. 15 час. 00 мин.

Адрес: г. Москва, Новолужнецкий пр-д, д. 13, стр. 2

Дата и время передачи ТС после хранения: « » 20 г. час. мин.

Адрес: г. Москва, Новолужнецкий пр-д, д. 13, стр. 2.

Марка	Peugeot
Модель	308
VIN	VF34C5FWF55273343
Год выпуска	2008
ПТС №	Клиент не сдал
Регистрационный знак	B625HB763


Комплектность (нужное отметить)

Щетки стеклоочистители
Колпаки, гайки колес
Домкрат
Инструмент, пробка топливного бака
Запасное колесо. Чехол
Переноска, фонарь
Подголовники (шт.)
Антенна
Литые диски (шт.)
Колесные колпаки (шт.)
АКБ (шт.)
Парктроники (шт.)
Ключ замка зажигания (шт.)

Сигнализация
Противотуманные фары
Брызговики
Автоматизированная
Коврики
Прикуриватель, пепельница
Антирадар
Показания одометра км
Топливо в баке
0 ¼ ½ ¾ 1
Личные вещи есть/нет (нужное подчеркнуть)

Левая сторона

Правая сторона



A - царапина
B - вмятина
C - сквозное отверстие
D - сколы краски либо закрашенные неровности
E - элемент кузова нуждается в замене
F - элемент кузова заменен.
G - коррозия
H - элемент отсутствует

Принято к хранению

По результатам осмотра внешнего вида выявлены следующие дефекты на ТС:

[Handwritten signature]

Загрязнение: ПЫЛЬ ☒

ГРЯЗЬ ☒

Фотофиксация дефектов: ДА ☐

НЕТ ☒

Техническое состояние ТС (возможность самостоятельного передвижения):

ИСПРАВНО ☐

НЕИСПРАВНО ☒

Представитель Исполнителя:

Некрасов Д.А. /

Представитель Заказчика или Собственника:

ООО «Бизнес-Юрист»

Принято после хранения

По результатам осмотра внешнего вида выявлены следующие дефекты ЛКП ТС:

Загрязнение: ПЫЛЬ ☐

ГРЯЗЬ ☐

Фотофиксация дефектов: ДА ☐

НЕТ ☐

Техническое состояние ТС (возможность самостоятельного передвижения):

ИСПРАВНО ☐

НЕИСПРАВНО ☐

Представитель Исполнителя:

/ /

Представитель Заказчика или Собственника:

/ /

