

АКТ № 359/ВРТ-о
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

расположенного по

адресу: г. Воркута, пгт Воргашор, шо 5560.

Техническое состояние

№ п/п	Наименование	Номенклатурн ый номер	Ед. изм.	Кол- во	Техническое состояние
1	Плита дорожная ПНДм Ат 6*2*0,14	ОБ-00080319	шт.	333	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. Плиты длиной 6000 мм., толщиной 140 мм., шириной 2000 мм. Имущество расположено на открытой площадке. Видимых повреждений нет. Пригодны для дальнейшего использования. Дата принятия к учету 13.09.2021.					
2	Плита ПДН 14	ОБ-00080333	шт.	1	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. Плиты длиной 6000 мм., толщиной 140 мм., шириной 2000 мм. Имущество расположено на открытой площадке. Видимых повреждений нет. Пригодны для дальнейшего использования. Дата принятия к учету 13.09.2021.					
3	Плита ПДН 2*6*0,14	ОБ-00080331	шт.	296	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. Плиты длиной 6000 мм., толщиной 140 мм., шириной 2000 мм. Имущество расположено на открытой площадке. Видимых повреждений нет. Пригодны для дальнейшего использования. Дата принятия к учету 13.09.2021.					

Представленное имущество находится в новом техническом состоянии, в производственной деятельности не использовалось. Видимых повреждений нет. Дата принятия к учету 13.09.2021 г.

Паспорта завода- изготовителя и сертификаты качества отсутствуют.
Фотоматериал прилагается.