# АКТ

технического состояния Автомобиль БМ-302 №04-27ЕЕ 43 RUS

наименование вооружения техники

| Инвентарный номер | Регистрационный номер | Основание (цель)операции | Служба | Воинская часть (подразделение, склад) | Дата документа |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *00000044* | *3749 СУ 09* | Определение технического состояния | ОГМ | *ОП БАиМ 703* ФГУП «ГВСУ№14» | *16.04.2025г* |

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

## I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

| № № п/ | Наименование Материальных ценностей) | Единица измерения | оличество | Категория | Заводской номер | Завод изготовитель | Номер паспорта формуляра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобиль БМ-302 №04-27ЕЕ 43 RUS | шт. | 1 | IV | б/н | | *СВ 001714* |
| 2 | Двигатель | шт. | 1 | IV | 287398 | | |
| 3 | Рама (шасси) | шт. | 1 | IV | 675543 | | |
| 4 | Кабина (Кузов) | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 5 | КПП | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 6 | Рулевой механизм | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 7 | Тормозная система | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 8 | Гидросистема | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 9 | Ходовая часть | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 10 | Электрооборудование | шт. | 1 | IV | б/н | | |
| 11 | Рабочее оборудование | шт. | 1 | IV | Отсутствует бурильная установка | | отсутствует |

## II.

## ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Введено в эксплуатацию (дата) | Находится в эксплуатации (лет, месяцев) | Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега) | Установлены | | | | Произведен ремонт (какой. дата) | Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев | Наработка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега) | Имеет недоработку (переработку) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ресурс (мото/ч, км пробега) | срок эксплуатаци (лет, месяцев) | гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега) | гарантийный срок (лет, месяцев) | | | | по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега) | сроку эксплуатаци (лет, месяцев) | по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега) | по сроку годности (лет, месяцев) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 04.12. 2007г. | 17лет 4 мес. | 486219км 134000 м/ч | | 72 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 136 мес. | нет | нет |

## III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| **Документы:** | | | |
|---|---|---|---|
| ПТС<br>Страховой полис: | отсутствует<br>отсутствует | Свидетельство о регистрации ТС<br>Руководство по эксплуатации | Отсутствует<br>отсутствует |
| Диагностическая карта (талон ГТО) | отсутствует | Паспорт установки | отсутствует |
| **ЗИП** | | | |
| КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ | отсутствуют | Сигнализация | отсутствует |
| Аптечка | отсутствует | Знак аварийной остановки | отсутствует |
| Огнетушитель | отсутствует | Баллонный ключ | отсутствует |
| Домкрат | отсутствует | Набор инструмента | отсутствует |
| Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.) | отсутствует | | |
| | отсутствует | | |
| Оборудование ГЛОНАСС | отсутствует | Вид и кол-во остатков в баках топлива | *0л.* |

**АВТОПОКРЫШКИ**

| **№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).** | **Процент износа** | **№, размерность** | | **Процент износа** |
|---|---|---|---|---|
| 1 *8,25/20* | *90 %* | 6 | | |
| 2 8,25/20 | 90 % | 7 | | |
| 3 8,25/20 | 90 % | 8 | | |
| 4 8,25/20 | 90 % | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| **Запасное колесо отсутствует** | | | | |

## IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: неисправен
2. Рама: зам. нет.
3. Кабина (Кузов): проникающая коррозия на элементах кабины, кузова. сколы, вмятины, царапины, необходима замена обшивки салона, трещина лобового стекла, отсутствует бурильная установка.
4. КПП: в наличии, течь масла через уплотнения
5.Рулевой механизм: люфты
6. Тормозная система: расслоение, растрескивание тормозных шлангов и трубок.
7. Ходовая часть: трещины листов рессор..
8. Электрооборудование: в нерабочем состоянии
9. Аккумуляторная батарея: отсутствует

Ориентировочная стоимость восстановительного ремонта составляет 1 000 000 рублей.

## V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Естественный износ

## VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

## VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

*Автомобиль БМ-302 №04-27ЕЕ 43 RUS, гос № 3749 СУ 09, инв. 00000044, имеет первоначальную стоимость 120000,00 руб, остаточную стоимость 3082,2 руб., технически неисправен, по своему техническому состоянию относится к IV категории, требует капитального ремонта.*