

ФГУП «ГВСУ №14» ОП СК Орел
АКТ № 13

технического состояния

Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б11.6000Е1Н
(заводской 47397(168387))

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК002655	9882 ТУ 09 RUS	Реализация	ОМиАТ	ОП СК Орел ФГУП «ГВСУ №14»	16.04.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б11.6000Е1Н (заводской 47397(168387))	шт.	1	III	47397 (168387)	ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», Россия	отсутствует
1	Двигатель	шт.	1	III	ЯМЗ-236Н-4 G0591888		
2	Рама (шасси)	шт.	1	III	отсутствует		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	III	отсутствует		
4	КПП	шт.	-	-	отсутствует		
5	Рулевой механизм	шт.	-	-	б/н		
6	Тормозная система	шт.	-	-	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1	III	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	III	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	III	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	0	-			

II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.12. 2016	8 лет 3 мес	не определена		9 лет	нет	нет	нет				8 мес		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПТС	№ RU CB 073407	Свидетельство о регистрации ТС	09 СА 015277
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1 шт.	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	ДТ, 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).		Процент износа		№, размерность		Процент износа	
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			
Запасное колесо не предусмотрено конструкцией							

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: неисправен
2. Рама: исправна
3. Кабина (Кузов): нарушение ЛКП, требует ремонта, отсутствуют двери
4. Гидравлическая система: неисправна
5. Ходовая часть: неисправна
6. Электрооборудование: неисправно
7. Рабочее оборудование: отсутствует
8. Аккумуляторная батарея: отсутствуют
9. Требуется замена всех технических жидкостей

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Причин досрочного износа или повреждения нет

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием B11.6000E1H (заводской 47397(168387)) (9882 ТУ 09), технически неисправен, техническое состояние неудовлетворительное/плохое, требует проведения капитального ремонта, после чего подлежит дальнейшей эксплуатации, хранится на открытой площадке в г.Ефремов.