

ФГУП «ГВСУ №14» ОП СК Орел
АКТ № 11

технического состояния

Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б1ОМ2.600-ЕН (9067 ту 09)

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК000190	9067 ТУ 09 RUS	Реализация	ОМиАТ	ОП СК Орел ФГУП «ГВСУ№14»	16.04.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б1ОМ2.600-ЕН (9067 ту 09)	шт.	1	IV	40767 (160613)	ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»	отсутствует
1	Двигатель	шт.	1	IV	ЯМЗ-236 70246130		
2	Рама (шасси)	шт.	1	III	40767 (160613)		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	III	отсутствует		
4	КПП	шт.	1	III	20080209		
5	Рулевой механизм	шт.	-	-	б/н		
6	Тормозная система	шт.	-	-	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1	III	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	III	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	III	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1	IV			

II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06.03. 2012	13 лет 1 мес	не определена		13 лет 9 мес	нет	нет	нет				8 мес		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПТС	№ ВЕ 377825	Свидетельство о регистрации ТС	09 СА 011602
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1 шт.	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	ДТ, 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).		Процент износа	№, размерность		Процент износа
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
Запасное колесо не предусмотрено конструкцией					

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: неисправен, разукomплектован

2. Рама: неисправна
3. Кабина (Кузов): неисправна, разукomплектована, нарушение ЛКП
4. Гидравлическая система: неисправна
5. Ходовая часть: неисправна, требует замены
6. Электрооборудование: неисправно
7. Рабочее оборудование: разукomплектовано
8. Аккумуляторная батарея: отсутствует
9. Требуется замена всех технических жидкостей

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Причин досрочного износа или повреждения нет

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

*Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б1ОМ2.600-ЕН (9067 ту 09)
, технически неисправен, техническое состояние
неудовлетворительное/плохое, требует проведения капитального ремонта, после чего
подлежит дальнейшей эксплуатации, хранится на открытой площадке в г.Орел.*