

ФГУП «ГВСУ №14» ОП СК Орел
АКТ № 16

технического состояния

(Л) Каток HAMM GRW280-10 (Пневмошинный) (9352 ТУ 09)

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК000568	9352 ТУ 09 RUS	Реализация	ОМиАТ	ОП СК Орел ФГУП «ГВСУ №14»	16.04.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	(Л) Каток HAMM GRW280-10 (Пневмошинный)) (9352 ТУ 09)	шт.	1	II	H1950307	«HAMM AG»	отсутствует
1	Двигатель	шт.	1	III	11225260		
2	Рама (шасси)	шт.	1	II	H1950307		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	II	отсутствует		
4	КПП	шт.	-	-	отсутствует		
5	Рулевой механизм	шт.	1	II	б/н		
6	Тормозная система	шт.	-	-	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1	III	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	II	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	II	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1	III			

II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.08. 2015	9 лет 8 мес	не определена		11 лет 4 мес	нет	нет	нет				20 мес		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПТС	№ ТС 835692	Свидетельство о регистрации ТС	09 СА 014763
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1 шт.	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	ДТ, 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).		Процент износа	№, размерность		Процент износа
1	11.00 R20	50%	6	11.00 R20	50%
2	11.00 R20	50%	7	11.00 R20	50%
3	11.00 R20	50%	8	11.00 R20	50%
4	11.00 R20	50%	9		
5	11.00 R20	50%	10		
Запасное колесо не предусмотрено конструкцией					

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: неисправен, требует ремонта
2. Рама: исправна

3. Кабина (Кузов): нарушение ЛКП, трещина стекла
4. Гидравлическая система: неисправна
5. Ходовая часть: исправна
6. Электрооборудование: исправно
7. Рабочее оборудование: неисправно
8. Аккумуляторная батарея: отсутствует
9. Требуется замена всех технических жидкостей

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Причин досрочного износа или повреждения нет

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

(Л) Каток HAMM GRW280-10 (Пневмошинный) (9352 ТУ 09)

, технически неисправен, техническое состояние удовлетворительное, требует проведения среднего ремонта, после чего подлежит дальнейшей эксплуатации, хранится на открытой площадке в г.Орел.