

ФГУП «ГВСУ №14» ОП СК Орел
АКТ № 18

технического состояния

Фронтальный погрузчик XG 932 II (9181 ТУ 09)

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
96842219	9181 ТУ 09 RUS	Реализация	ОМиАТ	ОП СК Орел ФГУП «ГВСУ №14»	16.04.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	Фронтальный погрузчик XG 932 II (9181 ТУ 09)	шт.	1	III	CXG00932A001A0411	XIAMEN XGMA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD	отсутствует
1	Двигатель	шт.	1	IV	YC6B125-T10 B7648A60140		
2	Рама (шасси)	шт.	1	III	CXG00932A001A0411		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	IV	отсутствует		
4	КПП	шт.	1	III	10602527		
5	Рулевой механизм	шт.	1	III	б/н		
6	Тормозная система	шт.	1	III	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1	III	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	III	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	III	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1	III			

II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.06. 2010	14 лет 9 мес	не определена		15 лет 6 мес	нет	нет	нет				8 мес		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПТС	№ ТС 169874	Свидетельство о регистрации ТС	09 СА 010986
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1 шт.	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	ДТ, 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).		Процент износа	№, размерность		Процент износа
1	17.5-25	100 %	6		
2	17.5-25	100 %	7		
3	17.5-25	100 %	8		
4	17.5-25	100 %	9		
5			10		
Запасное колесо не предусмотрено конструкцией					

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

- 1. Двигатель: неисправен, разукomплектован
- 2. Рама: неисправна
- 3. Кабина (Кузов): неисправна, требует замены

4. Гидравлическая система: неисправна
5. Ходовая часть: неисправна
6. Электрооборудование: неисправно
7. Рабочее оборудование: неисправно
8. Аккумуляторная батарея: отсутствует
9. Требуется замена всех технических жидкостей

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Причин досрочного износа или повреждения нет

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

Фронтальный погрузчик XG 932 II (9181 ТУ 09) имеет остаточную стоимость 700,42 руб., технически неисправен, техническое состояние неудовлетворительно/плохое, требует проведения капитального ремонта, после чего подлежит дальнейшей эксплуатации, хранится на открытой площадке в г.Орел.