

Акт
осмотра транспортного средства

г. Родники

4 июля 2025 года

Осмотр объекта проводил (а): Римановский управлений
Сироткина Кристина Олеговна - Ирина Вадимовна Витальевна

Место проведения осмотра (место хранения): 155250, Ивановская область,
г. Родники, ул. Пушкинская, дом 22

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: X 771 MC 37

Идентификационный номер (VIN): JTNBV58E00J144564

Марка, модель: Toyota Corolla

Категория ТС: ☐ А ☒ В ☐ С ☐ D ☐ прицеп Год выпуска ТС: _____

Тип двигателя: ☐ дизельный ☒ бензиновый

КПП: Автоматическая

Шасси (рама) №: Отсутствует

Кузов (коляска) №: JTNBV58E00J144564

Цвет: Серый


Мощность двигателя: 91 кВт 124 л.с.

Рабочий объем двигателя: 1598 см³ Пробег _____

Паспорт ТС (номер): 78 40 376640

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 9957 393987

Собственник (владелец) ТС: Сироткина Кристина Олеговна



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина
Состояние: ☒ Удовлетворительное; ☐ Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Транспортное средство не на ходу, не заводится
2. Тормозные колодки изношены, требуется замена
3. Требуется замена аккумулятора
4. На правой задней двери имеется вмятина с вмятиной металлом
5. _____

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

- При диагностике установлено, что пробег не соответствует действительности (серучек).
- На двигателе имеются следы масла, потертости
- При попытке сдвинуть ТС с места, автомобиль каканью не поддается



/ Горина В.В. /

(Фамилия и инициалы)