

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В результате проведенного исследования Экспертом было выявлено следующее техническое состояние агрегатов, узлов и основных деталей:

Кузов: нарушение лакокрасочного покрытия в виде локальных сколов, царапин, потертостей лакокрасочного покрытия на всех элементах кузова. Локальные вмятины на капоте. Сквозные коррозионные повреждения порогов. Задирь трещины на пластиковых деталях: расширителях арок, решетке радиатора. Разрушение левого наружного зеркала.

Двигатель: агрегат в исправном состоянии. Предельное загрязнение фильтров системы питания.

Трансмиссия: износ подшипников механической коробки передач и раздаточной коробки – требуется ремонт. Мост задний, мост передний в исправном состоянии. Сцепление в исправном состоянии.

Рулевое управление: в исправном состоянии.

Выхлопная система: эксплуатационные повреждения элементов, связанные с естественным износом, прогоранием.

Ходовая часть: ступицы колес в сборе с подшипниками изношены.

Подвеска: в исправном состоянии.

Шины и диски: шины с эксплуатационным износом, растрескивания корда, боковин – требуется замена, диски колес в исправном состоянии.

Тормозная система: узлы в исправном состоянии, требуется проведение технического обслуживания с заменой тормозных колодок.

Электрооборудование: помутнение рассеивателей, снижение светопропускной способности стекол, выгорание отражателей фар и фонарей. Аккумуляторная батарея – разрушение электродных пластин.

Остекление: потертости, мелкие царапины стекла ветрового окна не влияющие на безопасность.

Интерьер: локальные загрязнения обивки пола, дверей – требуется уборка салона, очистка.