

# Приложение № 1



ООО «ГЕС» 108842, город Москва, город Троицк, Микрорайон В, дом 49А,  
 ОГРН 1025006039222 ИНН/КПП 5046046818/775101001  
 Тел.: +7(495)118-43-79, info@gesconstruction.ru

## АКТ ОСМОТРА

№ \_\_\_\_\_

дата составления: 04.09.2025

дата осмотра: 04.09.2025

начало осмотра: 12 час. 00 мин.

окончание осмотра: 12 час. 30 мин.

дата повреждения ТС:

показания одометра: Среднегод, км/мили

дата начала эксплуатации ТС:

место осмотра: М.О. г. Реутов, ул.,

Транспортная, д. 3.

условия осмотра: \_\_\_\_\_

При осмотре установлено:

ТС предоставлено в чистом виде

|   |                                     |                               |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Тип:  | Выезд:                              | Лист 1 из 3                   |
| Основание для осмотра: направление на проведение осмотра.   |                                     |                               |
| Марка/модель CHEVROLET NIVA 212300-55   |                                     |                               |
| рег. номер 6677AM77   |                                     | Дата (год) изготовления: 2012 |
| VIN   | X 9 L 2 1 2 3 0 0 C 0 4 0 1 1 7 8   |                               |
| Шасси(рама/кузов) №X9L212300C0401178  |                                     |                               |
| Двигатель:  | Цвет/тип лкп<br>Темно серый<br>мет. |                               |
| ПТС: 63 НМ<br>450201  | СТС:                                |                               |
| Владелец ТС: ФГУП ГВСУ №14  |                                     |                               |
| тип кузова: <input type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> фургон <input checked="" type="checkbox"/> хэтчбек <input type="checkbox"/> универсал   |                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> иное _____   |                                     |                               |
| количество дверей: <input type="checkbox"/> две <input type="checkbox"/> три <input checked="" type="checkbox"/> четыре <input type="checkbox"/> пять <input type="checkbox"/> иное _____   |                                     |                               |
| Привод: <input type="checkbox"/> передний <input type="checkbox"/> задний <input checked="" type="checkbox"/> полный  |                                     |                               |
| Трансмиссия: <input type="checkbox"/> АКПП <input type="checkbox"/> МКПП <input type="checkbox"/> Вариатор <input type="checkbox"/> Робот   |                                     |                               |
| Фары: <input type="checkbox"/> галоген <input type="checkbox"/> ксенон <input type="checkbox"/> биксенон <input type="checkbox"/> светодиоды <input type="checkbox"/> иное _____  |                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> люк<br><input type="checkbox"/> фары противотуманные/доп.<br><input type="checkbox"/> багажник (рейлинг) крыши<br><input type="checkbox"/> зеркало з/вида эл./обогрев<br><input type="checkbox"/> эл. стеклоподъемник пер/зад<br><input type="checkbox"/> литые диски<br><input type="checkbox"/> АБС (антиблокировочная система)<br><input type="checkbox"/> омыватель/очиститель фар |                                     |                               |
| <input type="checkbox"/> компьютер<br><input type="checkbox"/> а/магнитола<br><input type="checkbox"/> круиз-контроль<br><input type="checkbox"/> обогрев сидений<br><input type="checkbox"/> подогрев лоб. стекла<br><input type="checkbox"/> климат контроль<br><input type="checkbox"/> кондиционер<br><input type="checkbox"/> парк контроль  |                                     |                               |

Идентификационные характеристики и параметры ТС соответствуют/ не соответствуют записям в регистрационных документах на транспортное средство и документах о дорожно-транспортном происшествии.  
 Дополнительные сведения по идентификации ТС \_\_\_\_\_

Дефекты эксплуатации ТС, повреждения аварийного характера, не относящиеся к заявленному событию, следы ранее проведенного ремонта да/нет \_\_\_\_\_

На транспортном средстве обнаружены следующие повреждения:

Предварительные выводы:

| №  | Наименование детали, узла, агрегата                   | Характеристика поврежденного элемента и повреждения | Зам | Рем н/ч | Окр | Д-ка |
|----|---|---|-----|---------|-----|------|
| 1  | Капот деф-ия. мет. на S5%                             |   |     | 2,0     | х   |      |
| 2  | Решетка радиатора повреждение пластика лкп            |   | х   |         | х   |      |
| 3  | Расширитель крыла переднего правого текстур. царапина |   | х   |         |     |      |
| 4  | Расширитель крыла переднего лев. текст. поврежден     |   | х   |         |     |      |
| 5  | Зеркала левое нар. в сборе сломано                    |   | х   |         | х   |      |
| 6  | Дверь передняя левая повреждение лкп                  |   |     |         | х   |      |
| 7  | Порог левый коррозия                                  |   | х   |         | х   |      |
| 8  | Крыло заднее левое коррозия                           |   |     | 2,0     | х   |      |
| 9  | Порог правый коррозия                                 |   | х   |         | х   |      |
| 10 | Дверь передняя правая повреждение лкп                 |   | х   |         | х   |      |
| 11 |   |   |     |         |     |      |
| 12 |   |   |     |         |     |      |
| 13 |   |   |     |         |     |      |
| 14 |   |   |     |         |     |      |
| 15 |   |   |     |         |     |      |
| 16 |   |   |     |         |     |      |
| 17 |   |   |     |         |     |      |
| 18 |   |   |     |         |     |      |
| 19 |   |   |     |         |     |      |
| 20 |   |   |     |         |     |      |
| 21 |   |   |     |         |     |      |
| 22 |   |   |     |         |     |      |
| 23 |   |   |     |         |     |      |
| 24 |   |   |     |         |     |      |
| 25 |   |   |     |         |     |      |
| 26 |   |   |     |         |     |      |
| 27 |   |   |     |         |     |      |
| 28 |   |   |     |         |     |      |
| 29 |   |   |     |         |     |      |
| 30 |   |   |     |         |     |      |
| 31 |   |   |     |         |     |      |
| 32 |   |   |     |         |     |      |
| 33 |   |   |     |         |     |      |
| 34 |   |   |     |         |     |      |

Данные по определению технического состояния ТС либо его остатков

---

(перечень неповрежденных деталей)

Возможны следующие скрытые повреждения: да/нет \_\_\_\_\_

Скрытые дефекты оформляются дополнительным актом в условиях СТОА

Осмотр провел

Эксперт-техник



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Сизов Вячеслав Вадимович**

Фамилия, имя, отчество

На осмотре присутствовали, с перечнем повреждений, описанием их вида и объема ознакомлены:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчество (если имеется), замечания и подписи лиц, присутствующих при осмотре)

Примечания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_