

Приложение № 1



ООО «ГЕС» 108842, город Москва, город Троицк, Микрорайон В, дом 49А,  
 ОГРН 1025006039222 ИНН/КПП 5046046818/775101001  
 Тел.: +7(495)118-43-79, info@gesconstruction.ru

**АКТ ОСМОТРА**

№ \_\_\_\_\_

дата составления: 04.09.2025

дата осмотра: 04.09.2025

начало осмотра: 12 час. 00 мин.

окончание осмотра: 12 час. 30 мин.

дата повреждения ТС:

показания одометра: Среднегод. км/мили \_\_\_\_\_

дата начала эксплуатации ТС: \_\_\_\_\_

место осмотра: М.О. г. Реутов, ул., \_\_\_\_\_

Транспортная, д. 3. \_\_\_\_\_

условия осмотра: \_\_\_\_\_

**При осмотре установлено:**

ТС предоставлено в чистом виде

Тип:	Выезд:	Лист 1 из 3
Основание для осмотра: направление на проведение осмотра.		
Марка/модель Экскаватор HITACHI ZX210W-3		
рег. номер ТУ939009	Дата (год) изготовления: 2011	
VIN	Шасси(рама/кузов) №JK6CJB04800002256	
Двигатель:	Цвет/тип лкп Оранжевый	
ПСМ: ТС 565108	СТС:09СА 014802	
Владелец ТС: ФГУП ГУ СДА при Спецстрое России		
тип кузова: седан купе фургон хэтчбек универсал <input type="checkbox"/> иное _____		
количество дверей: две три <u>четыре</u> пять иное _____		
Привод: передний задний <u>полный</u>		
Трансмиссия: АКПП МКПП Вариатор Робот		
Фары: галоген ксенон биксенон светодиоды иное _____		
<input type="checkbox"/> люк	<input type="checkbox"/> компьютер	
<input type="checkbox"/> фары противотуманные/доп.	<input type="checkbox"/> а/магнитола	
<input type="checkbox"/> багажник (рейлинг) крыши	<input type="checkbox"/> круиз-контроль	
<input type="checkbox"/> зеркало з/вида эл./обогрев	<input type="checkbox"/> обогрев сидений	
<input type="checkbox"/> эл. стеклоподъемник пер/зад	<input type="checkbox"/> подогрев лоб. стекла	
<input type="checkbox"/> литые диски	<input type="checkbox"/> климат контроль	
<input type="checkbox"/> АБС (антиблокировочная система)	<input type="checkbox"/> кондиционер	
<input type="checkbox"/> омыватель/очиститель фар	<input type="checkbox"/> парк контроль	
<input type="checkbox"/> датчик дождя	<input type="checkbox"/> регулируемая подвеска	

Идентификационные характеристики и параметры ТС соответствуют/ не соответствуют записям в регистрационных документах на транспортное средство и документах о дорожно-транспортном происшествии.  
 Дополнительные сведения по идентификации ТС \_\_\_\_\_

Дефекты эксплуатации ТС, повреждения аварийного характера, не относящиеся к заявленному событию, следы ранее проведенного ремонта да/нет \_\_\_\_\_

На транспортном средстве обнаружены следующие повреждения:

Предварительные выводы:

№	Наименование детали, узла, агрегата	Характеристика поврежденного элемента и повреждения	Зам	Рем н/ч	Окр	Д-ка
1	Стекло кабины перед. верх.	разбито	x			
2	Стекло кабины перед. ниж.	разбито	x			
3	Фонари кабины перед. верх.	2 шт. отсутствует	x			
4	Обивка спинки сиденья кабины	порвана	x			
5	Обивка подушки сиденья кабины	порвана	x			
6	Крышка двс задн. правая	деф-ия.	x		x	
7	Крышка двс задн.	деф-ия.	x		x	
8	Выхлопная труба	отсутствует	x			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Данные по определению технического состояния ТС либо его остатков

---

