

№ п/п	Наименование	Номенклатурный номер	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние
1	Блок контейнер для общежития	71024	шт.	1,000	Условно пригодное

Заключение комиссии:

Блок-контейнер бывший в эксплуатации. Размер контейнера 6*2,45. С наружной стороны имеются механические повреждения профлиста, а также коррозия на металлическом каркасе. Деревянная дверная рама перекошена, плохое примыкание дверного полотна, оконная рама рассохлась и начала гнить. Внутренняя отделка стен оргалитом - имеются деформация материала. Отделка потолка из ДВП панелей имеется деформация. Напольное покрытие линолеум затерт и местами порван, половые доски местами сгнили. Требуется проведение ТО электрики, часть проводки отсутствует. Требуется проведение капитального ремонта. Имущество, расположенное в контейнере оценке, не подлежит. Дата принятия к учету 30.11.2011.