

АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)

(Подпись)

Г.А. Белоусов

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)

(Подпись)

А.А. Дорошев

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

от ИА ПАО «Россети Московский
регион»

Руководитель ДТО

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика
объекта основных средств:

КамаЗ-4326 ВС-22.06

Марка

автогидроподъёмник

Тип

2008

Год выпуска

Т588КК790

Регистрационный знак

083-00000000446

Инв.№

2008

Дата приобретения

31.10.2008

Дата ввода в эксплуатацию

0,00

Балансовая (восстановительная) стоимость

350172,7

Остаточная стоимость

106070

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
X8948212182АН 3069	740310 82497539	ХТС43260R 82340937	2103689	16MP861817						

Техническое состояние /
(указать имеющиеся неисправности)

Комплектность:

(при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)) Частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси. АТС и ПС не на ходу.

Заключение комиссии:

В связи с большим пробегом АТС, отрицательным заключением ЭПБ, предельным износом основных узлов и агрегатов, сквозной коррозией элементов кузова, - Реализовать / Утилизировать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

ПТС СТС