

АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)

(Подпись)

Г.А. Белоусов

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)

(Подпись)

А.А. Дорошев

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

от ИА ПАО «Россети Московский
регион»

Руководитель ДТО

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**Краткая характеристика
объекта основных средств:**

ГАЗ 27527 (7 мест N1)

Марка

Фургон
цельнометаллический

Тип

2011

Год выпуска

H926B0790

Регистрационный знак

083-00000003625

Инв.№

2011

Дата приобретения

17.10.2011

Дата ввода в эксплуатацию

0.00

Балансовая (восстановительная) стоимость

76257,14

Остаточная стоимость

194910

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / РСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
X96275270B070 8673	421600 B0904976	275200B048 5240	275200B048 5240	40PK884776						

Техническое состояние /
(указать имеющиеся неисправности)

Комплектность:

(при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси.

Всвязи с предельным износом несущей рамы, большим пробегом АТС и сквозной коррозией элементов кузова, -

Заключение комиссии:

Утилизировать / реализовать в установленном порядкеУтилизировать / реализовать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

ПТС СТС