

АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)

(Подпись)

Г.А. Белоусов

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)

(Подпись)

А.А. Дорошев

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

от ИА ПАО «Россети Московский регион»

Руководитель ДТО
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**Краткая характеристика
объекта основных средств:**

ГАЗ 27527

Марка

Фургон грузовой

Тип

2011

Год выпуска

E477MM790

Регистрационный знак

083-00000003629

Инв.№

2011

Дата приобретения

17.10.2011

Дата ввода в эксплуатацию

0,00

Балансовая (восстановительная) стоимость

70391,21

Остаточная стоимость

232270

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / РСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
X96275270B070 9940	421600B1 0011489	Отсутствует	275200B048 6535	52HE560350						

Техническое состояние / Комплектность:

(указать имеющиеся неисправности) (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси. АТС не на ходу.

Заключение комиссии: В связи с максимальным гниением кузова, несущей рамы, выхода из строя основных элементов двигателя и трансмиссии

Утилизировать / реализовать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

ПТС СТС