

Форма акта осмотра транспортного средства (механизма)

АКТ

осмотра транспортного средства (механизма).
«04» 10 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ВЗС

Директор по логистике и МТО

О.С. Скрынников

от филиала ВЗС

(Должность)
Начальник САИСМ

(Подпись)

(Расшифровка подписи)
Э.В. Афанасьев

от филиала ВЗС

(Должность)
Начальник гаража КЗО

(Подпись)

(Расшифровка подписи)
Г.Е. Васильев

от службы безопасности филиала

(Должность)
Начальник отдела КИИВ

(Подпись)

(Расшифровка подписи)
Б.Б. Пышкин

от ИА ПАО «Россети Московский регион»

Заместитель руководителя дирекции

(Подпись)

(Расшифровка подписи)
А.А. Коваленко

Краткая характеристика

объекта основных средств:

КАМАЗ 43114

Подъемник, вышка

2008

У275Х0150

084-813415

Год выпуска

Регистрационный знак

Инв.№

28.04.2009

28.04.2009

4 519 330,51

511 622,32

271498/6852

Дата приобретения

Дата ввода в эксплуатацию

Балансовая (восстановительная) стоимость

Остаточная стоимость

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС										
Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	Инв. №	№ шасси (рамы)	Наименование ОС	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники			
							Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП
X6729464380000132	-	084-813415	ХТС43114R82349381	400000002140	2119911	69 МР 723071				

Техническое состояние / (указать имеющиеся неисправности)

Комплектность:

(при комплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)
Сквозная коррозия пола, крыльев, дверей кабины, коррозия облицовки кабины, коррозия рамы в местах подвески, крепления рессор, сквозная коррозия элементов оптики фар, коррозионное разрушение бензобака и глушителя, износ редуктора заднего моста, коррозионный износ каналов системы охлаждения в блоке цилиндров, поршневой группы, износ шеек коленчатого вала. Не работает ТНВД. Не работает установка, поломки. Возможны скрытые дефекты на узлах и агрегатах. АТС не на ходу.

Заключение комиссии:

Восстановление до требований безопасности эксплуатации экономически не целесообразно. Предлагается списать с баланса предприятия и утилизировать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотографии: ТС/механизма (виды: спереди, сзади, с обеих боков); номерная табличка ТС; Идентификационный номер (VIN№); 2. Копия ПТС/ ПСМ (все страницы).