

Форма акта осмотра транспортного средства (механизма)

АКТ

осмотра транспортного средства (механизма).

« 01 » 10 2025 г.

Члены комиссии:

от филиала ВЗС

Директор по логистике и МТО

О.С. Скрынников

от филиала ВЗС

(Должность)
Начальник САИСМ

(Расшифровка подписи)
Э.В. Афанасьев

от филиала ВЗС

(Должность)
Начальник гаража КЗО

(Расшифровка подписи)
Г.Е. Васильев

от службы безопасности филиала

(Должность)
Начальник отдела КИИВ

(Расшифровка подписи)
Б.Б. Пышкин

от ИА ПАО «Россети Московский регион»

Заместитель руководителя дирекции

А.А. Коваленко

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика
объекта основных средств:

КАМАЗ 43114-15 МАВР
58860В

Мастерская
специализированная

2007

Р497МЕ150

029-100247

Марка

Тип

Год выпуска

Регистрационный знак

Инв.№

25.12.2007

25.12.2007

2 061 322.03

216 981.27

327526

Дата приобретения

Дата ввода в эксплуатацию

Балансовая (восстановительная) стоимость

Остаточная стоимость

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	Инв.№	№ шасси (рамы)	Наименование ОС	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники				
X9H58860B/70000031	-	029-100247	ХТС43114R72318145	500000000062	2059661	62 MM725203	Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор оборудования

Техническое состояние / (указать имеющиеся неисправности)

Комплектность:

(при комплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)

Сквозная коррозия пола, крыльев, дверей кабины, коррозия облицовки кабины, коррозия рамы в местах подвески, крепления рессор, сквозная коррозия элементов оптики фар, коррозионное разрушение бензобака и глушителя, износ редуктора заднего моста, коррозионный износ каналов системы охлаждения в блоке цилиндров, поршневой группы, износ шеек коленчатого вала. Не работает электропроводка. Разрушение элементов крепления кунта. Возможны скрытые дефекты на узлах и агрегатах. АТС не на ходу.

Заключение комиссии:

Восстановление до требований безопасной эксплуатации экономически не целесообразно. Предлагается списать с баланса предприятия и утилизировать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотографии: ТС/механизма (виды: спереди, сзади, с обеих боков); номерная табличка ТС; Идентификационный номер (VIN№); 2. Копия ПТС/ ПСМ (все страницы).