

АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)



Г.А. Белоусов
(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)



А.А. Дорошев
(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)





от ИА ПАО «Россети Московский
регион»

Руководитель ДТО
(Должность)



(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика
объекта основных средств:

ГАЗ-27527 Фургон грузовой 2006 X880КТ790 030-84260
Марка Тип Год выпуска Регистрационный знак Инв.№

2006 30.08.2008 0.00 0.00 406689
Дата приобретения Дата ввода в эксплуатацию Балансовая (восстановительная) стоимость Остаточная стоимость Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / РСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
X9627527070511 254	40522A 63168434	ОТСУТСТВ УЕТ	2752007028 5112	77 ОР 679506						

Техническое состояние / Комплектность:
(указать имеющиеся неисправности) (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) Частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси. АТС не на ходу.

Заключение комиссии: В связи с максимальным износом несущей рамы, предельным износом основных узлов и агрегатов большим
лобегом АТС и сквозной коррозией элементов кузова, - Утилизировать / реализовать в установленном порядке

Перечень прилагаемых документов: ПТС СТС