

АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:

от филиала ЗЭС

Директор по логистике и
МТО - начальник управления
(Должность)

(Подпись)

Г.А. Белоусов

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Начальник САиСМ
(Должность)

(Подпись)

А.А. Дорошев

(Расшифровка подписи)

от филиала ЗЭС

Управление безопасности
(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

от ИА ПАО «Россети Московский
регион»

Руководитель ДТО

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика
объекта основных средств:

32593М (ГАЗ 27527)

Марка

Фургон грузовой

Тип

2017

Год выпуска

B677OB790

Регистрационный знак

20D0-5000003844

Инв.№

2017

Дата приобретения

31.12.2017

Дата ввода в эксплуатацию

0,00

Балансовая (восстановительная) стоимость

273828,57

Остаточная стоимость

139293

Пробег (км), наработка (мotto. час.)

Идентификационные номера ТС

Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
X8932593MН0A Y4127	A27400H11 00245	Отсутствует	275200J060 6953	52 ОТ 606990						

Техническое состояние /
(указать имеющиеся неисправности)

Комплектность:

(при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси. АТС не на ходу.

Заключение комиссии:

В связи с тотальными повреждениями кузова, несущей рамы, основных элементов двигателя в результате ДТП -

Утилизировать / реализовать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов:

ПТС СТС